



Lubuskie

Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  
w Zielonej Górze  
ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Góra  
tel. +48 684 527 600, tel./faks +48 683 270 208  
<http://melioracja.lubuskie.pl>, e-mail: sekretariat@melioracja.lubuskie.pl



Gorzów Wlkp., 18.01.2016 r.

## POŚWIADCZENIE

Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze poświadcza, iż **Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych „RUSIECKI” ul. Szczawiowa 69A, 70-010 Szczecin** należycie zrealizowało jako Generalny Wykonawca zadanie inwestycyjne **„Rozbudowa umocnienia rzeki Kłodawka w km 1+020 – 1+150” w Gorzowie Wielkopolskim.**

Termin realizacji inwestycji: **25.07.2014 r. – 28.11.2014 r.**

Umowna wartość robót: **796 361,47 zł netto (979 524,61 zł brutto)**

### Zakres prac obejmował:

#### Brzeg Prawy:

- Rozbudowa umocnienia brzegu, na odcinku 123m w formie murów w konstrukcji żelbetowej i kamiennej z kamieni granitowych,
- Odtworzenie zabytkowej płyty balkonowej w formie balkonu/nawisu nad rzeką Kłodawką,
- Wykonanie drenażu czołowego wraz elementami towarzyszącymi na długości 63m,

#### Brzeg Lewy:

- Rozbudowa umocnienia brzegu na odcinku 120m w formie murów w konstrukcji kamiennej kamienia granitowego,
- Wykonanie muru oporowego na długości 6,5m, równoległe do umocnień brzegu,
- Wykonanie pieszego ciągu komunikacyjnego na grobli z kruszywa mineralnego typu Hanze-Grande - długość ciągu ca 130m,
- Wykonanie schodów skarpowych (stopnie granitowe płomieniowane),
- Przebudowa kolizji istniejącej infrastruktury teletechnicznej,
- Wykonanie drenaży czołowych wraz z elementami towarzyszącymi na brzegu lewym o długości 118m.

Przedmiotową inwestycję realizowano na terenie historycznego układu urbanistycznego, Nowego Miasta w Gorzowie Wielkopolskim, wpisanego do rejestru zabytków 2006 r. oraz w bezpośrednim sąsiedztwie dawnej zabudowy willowej Maxa i Roberta Bahra (obecnie „Pałac Biskupi”), wpisanej do rejestru zabytków 2008 r.

Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych „RUSIECKI” wykonując powierzone zadanie wykazało się dużą sprawnością organizacyjną, dobrym przygotowaniem kadry oraz właściwą koordynacją prac. Roboty zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z umową oraz zasadami sztuki budowlanej.

Dyrektor Oddziału  
inż. Paweł Rembar